5.215089e-05	0.016210	9.615450e-06	0.038070	2.740920e-05	0.022550
4.863557e-05	0.016940	1.964447e-05	0.026640	2.422473e-05	0.024100
2.851550e-05	0.022190	4.613348e-05	0.017540	5.716540e-05	0.015770
4.817030e-05	0.017200	2.821566e-05	0.022520	1.720442e-05	0.028960
9.476905e-06	0.039290	9.692994e-06	0.038810	1.704933e-05	0.029400
1.405096e-05	0.032370	2.372845e-05	0.024970	7.150586e-06	0.045770
1.865191e-05	0.028340	1.055632e-05	0.037830	1.068039e-05	0.037640
4.977288e-06	0.055340	5.333990e-06	0.053590	5.411534e-06	0.053300
4.155322e-06	0.060700	4.216323e-06	0.060250	4.127406e-06	0.061130
4.200814e-06	0.060530	3.369543e-06	0.067160	2.441084e-06	0.079810
2.546543e-06	0.078080	2.411100e-06	0.079660	2.278758e-06	0.082420
1.747324e-06	0.094170	6.905547e-07	0.148200	4.314545e-07	0.189200
3.711770e-07	0.205400	1.167295e-06	0.114600	1.237601e-06	0.112200
1.351333e-06	0.106500	1.321349e-06	0.108300	1.137311e-06	0.116900
8.007705e-07	0.138200	1.010139e-06	0.124200	1.545709e-06	0.099470
1.426809e-06	0.103600	1.194177e-06	0.112800	4.728113e-07	0.179800
5.590402e-07	0.164800	4.452057e-07	0.187100	4.363140e-07	0.184100
4.334190e-07	0.190100	3.172065e-07	0.220500	2.329420e-07	0.253800
1.805223e-07	0.273800	7.658241e-08	0.449900	1.849682e-07	0.282100
1.917920e-07	0.273500	6.203516e-08	0.500500	1.260348e-07	0.353900
6.493014e-08	0.453300	4.704333e-08	0.523400	5.738252e-08	0.474700
0.000000e+00	0.000000	1.914819e-08	0.737600	2.909449e-08	0.708300
0.000000e+00	0.000000	7.588968e-09	1.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
1.100090e-08	1.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000		
Segment	6:				
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	5.623487e-09	1.000000	0.000000e+00	0.000000
5.657607e-09	1.000000	0.000000e+00	0.000000	1.696662e-08	0.577500
2.008905e-08	0.578900	5.911951e-08	0.320900	3.130708e-08	0.454000
6.234534e-08	0.306300	9.943202e-08	0.273600	1.081480e-07	0.231900
1.836241e-07	0.190200	2.985959e-07	0.145800	4.409666e-07	0.120500
6.190075e-07	0.101400	9.820166e-07	0.081600	1.239669e-06	0.072070
1.636694e-06	0.063380	2.095755e-06	0.055910	1.865191e-06	0.059510
3.083148e-06	0.045960	4.283528e-06	0.039080	4.949372e-06	0.036540
6.621220e-06	0.031960	6.561252e-06	0.032160	9.315613e-06	0.027140
1.043225e-05	0.025730	3.453291e-06	0.044740	3.058333e-06	0.048360
2.150552e-06	0.058540	2.535170e-06	0.053420	5.336058e-06	0.036580
5.343295e-06	0.037340	5.875764e-06	0.035760	7.160925e-06	0.032790
1.570524e-05	0.022450	8.147285e-06	0.031640	4.354868e-06	0.044020
7.983925e-06	0.033060	6.782511e-06	0.035600	2.294267e-05	0.019470
4.566822e-05	0.014080	5.470467e-05	0.013140	7.449389e-05	0.011360
3.946470e-05	0.015670	6.397893e-05	0.012390	7.542442e-05	0.011440
2.688190e-06	0.062920	4.320749e-07	0.154700	2.390422e-06	0.066110
3.544276e-06	0.055920	1.628423e-05	0.025610	1.816596e-05	0.024430
2.206384e-05	0.022180	1.298603e-05	0.029290	5.238869e-05	0.014610
4.506854e-05	0.015850	2.854651e-05	0.019990	7.148518e-05	0.012650
6.092887e-06	0.043680	2.242571e-05	0.023120	4.258714e-05	0.016810
2.680953e-05	0.021170	3.313712e-05	0.019080	6.542642e-05	0.013640
3.928894e-05	0.017720	7.213655e-05	0.013030	6.682221e-06	0.043600
1.711137e-05	0.027250	3.415036e-05	0.019170	4.769470e-05	0.016280

5.272989e-05	0.015510	3.994030e-05	0.017880	7.869160e-06	0.040630
1.607745e-05	0.028340	4.341427e-05	0.017320	1.893106e-05	0.026330
3.531869e-05	0.019300	9.852218e-05	0.011580	3.902012e-05	0.018460
1.693560e-05	0.028160	1.170397e-05	0.033670	7.059601e-06	0.043820
2.149518e-05	0.024880	1.550879e-04	0.009270	1.135243e-04	0.010940
5.515960e-05	0.015720	1.074242e-05	0.035990	2.909449e-05	0.021790
5.421873e-05	0.016060	2.097822e-05	0.025790	2.552747e-05	0.023410
3.195845e-05	0.020970	4.799454e-05	0.017160	6.210754e-05	0.015100
5.174766e-05	0.016620	3.142081e-05	0.021430	1.901378e-05	0.027580
1.016136e-05	0.037820	1.179702e-05	0.035210	1.750425e-05	0.028900
1.685289e-05	0.029610	2.764700e-05	0.023170	8.573259e-06	0.041680
2.158824e-05	0.026410	1.159024e-05	0.036100	1.238635e-05	0.035010
5.155122e-06	0.053950	6.296569e-06	0.049070	6.091853e-06	0.049890
4.958677e-06	0.055710	4.641264e-06	0.057150	4.127406e-06	0.061340
5.150986e-06	0.054720	4.134644e-06	0.061170	3.101758e-06	0.070390
2.658207e-06	0.076420	2.129874e-06	0.085020	2.821566e-06	0.074110
1.860021e-06	0.090970	6.177668e-07	0.159200	5.400161e-07	0.166100
3.307508e-07	0.212400	1.544676e-06	0.100300	1.397859e-06	0.105100
1.471267e-06	0.102100	1.140413e-06	0.115900	1.355468e-06	0.106900
1.142481e-06	0.116400	9.962847e-07	0.125000	2.010973e-06	0.088000
1.517794e-06	0.100700	1.565354e-06	0.099910	7.369777e-07	0.144200
5.244039e-07	0.171200	5.087917e-07	0.172900	4.761199e-07	0.178400
4.647468e-07	0.182300	2.936331e-07	0.227000	3.601141e-07	0.209700
1.936531e-07	0.279500	1.247941e-07	0.338700	2.992163e-07	0.226500
1.857953e-07	0.272500	1.301704e-07	0.330500	1.631525e-07	0.295200
4.194611e-08	0.545200	4.308342e-08	0.581700	3.658007e-08	0.592200
5.470467e-08	0.504800	5.467366e-08	0.510600	6.361706e-09	1.000000
1.185906e-08	1.000000	1.610846e-08	1.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000		
Segment	7:				
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	5.086883e-09	1.000000
0.000000e+00	0.000000	0.000000e+00	0.000000	1.208652e-08	0.709400
3.621820e-08	0.417400	5.215089e-08	0.341000	1.135243e-07	0.228800
8.258948e-08	0.270900	9.914253e-08	0.246000	1.895174e-07	0.182800
1.703899e-07	0.189000	3.164827e-07	0.140700	5.768236e-07	0.105800
6.365841e-07	0.098250	1.025338e-06	0.079320	1.539506e-06	0.066020
1.799020e-06	0.060340	2.663376e-06	0.049250	2.186739e-06	0.054200
3.714872e-06	0.042490	4.926626e-06	0.036710	6.385486e-06	0.032450
7.148518e-06	0.030670	7.841244e-06	0.029370	1.126972e-05	0.024420
1.232432e-05	0.023620	3.891672e-06	0.042390	3.643532e-06	0.043900
2.256012e-06	0.055600	3.014909e-06	0.048970	6.612948e-06	0.033200
7.023414e-06	0.032530	7.588968e-06	0.031280	8.953742e-06	0.029470
1.987193e-05	0.019900	1.042191e-05	0.028270	5.743422e-06	0.039410
9.445887e-06	0.029990	8.848282e-06	0.031090	2.814328e-05	0.017580
5.604877e-05	0.012710	6.530235e-05	0.011980	8.994064e-05	0.010310
4.607145e-05	0.014430	7.404930e-05	0.011480	9.609247e-05	0.010190
3.148284e-06	0.057530	6.781477e-07	0.125800	2.835007e-06	0.060970
4.702265e-06	0.047760	2.030618e-05	0.023090	2.223961e-05	0.022070
2.917720e-05	0.019360	1.671848e-05	0.025940	6.696696e-05	0.012900

Next Page